

Башкортостан Республикаһы
Стәрлетамак ҡалаһы
ҡала округы
хаҡимиәте

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ
СТӘРЛҘТАМАҚ ҘАЛАҺЫ
ҘАЛА ОКРУГЫНЫҘ
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ
ДОЙОМ БЕЛЕМ БИРЕҘУ
УЧРЕЖДЕННЕҺЫ
«6-СЫ ГИМНАЗИЯ»

453104, Стәрлетамак, Туҡаев урамы, 2г
тел. факс (3473) 28-31-87, 28-56-76
email: gimn6@mail.ru



Администрация
городского округа
город Стерлитамак
Республики Башкортостан

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ № 6»
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОДА СТЕРЛИТАМАК
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

453104, Стерлитамак, ул. Тукаева, 2г
тел. факс (3473) 28-31-87, 28-56-76
email: gimn6@mail.ru

№ 33 от 19.01 2017 г.
На от 2017 г.

Начальнику
Стерлитамакского межрайонного ОНД
и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по РБ
подполковнику внутренней службы
Бажину Ю. А.

Справка

о выполнении предписания № 1/1/13 от 18.02.2016 г.
по устранению обязательных требований пожарной безопасности

№ п/п	Предписание	Срок выполнения	Примечание
1	Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не обеспечивает работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону	18.12.2016г.	Выполнено
2	В восточной части здания в общих коридорах расстояние между дымовыми пожарными извещателями составляет более 9 м	18.12.2016г.	Выполнено
3	Не обеспечено размещение пожарных рукавов, кранов и стволов в пожарных шкафах из негорючих материалов	18.12.2016г.	Выполнено
4	Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	18.12.2016г.	Выполнено
5	В общем коридоре на первом этаже внутренняя дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания	18.12.2016г.	Выполнено
6	В кабинете медицинского пункта, в процедурном кабинете установлено по одному дымовому пожарному извещателю	18.12.2016г.	Выполнено

7	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в тамбурах эвакуационных выходов здания, в помещении кухни и в помещениях подвала	18.12.2016г.	Выполнено
8	В районе, где расположен приемно-контрольный прибор марки «Радуга - 4А» аварийное оповещение находится не в рабочем состоянии	18.12.2016г.	Выполнено
9	Прибор приемно-контрольный, марки «Радуга-4А», имеющий функцию управления оповещателями не обеспечивает автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание	18.12.2016г.	Выполнено
10	В стоматологическом кабинете и кабинете №41 допущена параллельная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации с напряжением до 60В до силовых осветительных кабелей	18.12.2016г.	Выполнено
11	В процессе эксплуатации произведено изменение конструктивных, объемнопланировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденное в установленном порядке помещение столовой согласно экспликации технического паспорта предназначено для одновременного пребывания не	18.12.2016г.	идут подготовительные работы
12	В подвальных помещениях приямки у оконных проемов завалены посторонними предметами (восстановить окна дымоудаления)	18.12.2016г.	идут подготовительные работы
13	В подвале устроены мастерские, а также размещены иные хозяйственные помещения, выход с подвального этажа не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток	18.12.2016г.	Выполнено

Директор МАОУ «Гимназия № 6»

О.Б. Ныrkова

Исполнитель:
заместитель директора
Карпий Л.А.

