



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
 (г. УФА, ул. 8 МАРТА, 12/1, ТЕЛ. (3472) 52-59-52)
 ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДУ СТЕРЛИТАМАК (г. СТЕРЛИТАМАК, ул. ХУДАЙБЕРДИНА, 100, ТЕЛ. (3473) 21-26-63)

Предписание N 1/1/13
 по устранению нарушений обязательных требований
 пожарной безопасности

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению «Гимназия № 6» городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан, директору Нырковой Ольге Борисовне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора ОНД по г. Стерлитамак РБ по пожарному надзору N 1 от 10 января 2016 года,

(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

" 14 "	" 01 "	20 16 г.	с 15 час 00 мин	до 16 час 00 мин	продолжительность	1 час.
" 02 "	" 02 "	20 16 г.	с 15 час 00 мин	до 17 час 00 мин	продолжительность	2 часа.
" 09 "	" 02 "	20 16 г.	с 14 час 00 мин	до 14 час 30 мин	продолжительность	30 мин.
" 10 "	" 02 "	20 16 г.	с 09 час 00 мин	до 10 час 00 мин	продолжительность	1 час.

проведена плановая проверка государственным инспектором г. Стерлитамак по пожарному надзору Кашафутдиновым Рустамом Рафитовичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

Комплекса зданий гимназии – Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 6» городского округа г. Стерлитамак Республики Башкортостан по адресу ул. Тукаева, 2г, г. Стерлитамак

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МАОУ «Гимназия № 6» Нырковой Ольгой Борисовной, заместителем директора Карпий Любовью Александровной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пр-ед-пи-са-ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием места нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	кабельные линии и электро-проводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, не обеспечивает работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их	(ч. 2 и 8 ст. 82, 151 ФЗ-123; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012);	18.12.2016 г.	

	функций и эвакуации людей в безопасную зону (выполнены проводами марки КСПВ).		
2.	в восточной части здания в общих коридорах расстояние между дымовыми пожарными извещателями составляет более 9 м. (фактически 11, 12 м).	(п. 12.28 таблица 5 НПБ 88-2001, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г.);	18.12.2016 г.
3.	не обеспечено размещение пожарных рукавов, кранов и стволов в пожарных шкафах из негорючих материалов (шкафы внутреннего противопожарного водопровода выполнены из дерева) ПК-№ с 1 по 13	(п. 57 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г.);	18.12.2016 г.
4.	помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения за № 36, 38, 39 согласно экспликации технического паспорта, функционального назначения Ф-5 и помещения за № 37 согласно экспликации технического паспорта, функциональное назначение Ф-4.1) не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами	(ст. 88, 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г., п. 7.4 СНИП 21-01-97*);	18.12.2016 г.
5.	в общем коридоре на первом этаже (помещение № 37 согласно экспликации технического паспорта) внутренняя дверь эвакуационного выхода открывается не по направлению выхода из здания	(п. 6.17 СНИП 21-01-97*, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г.);	18.12.2016 г.
6.	в кабинете медицинского пункта, в процедурном кабинете (помещение № 26 согласно экспликации технического паспорта) установлено по одному дымовому пожарному извещателю	(п. 12.16 НПБ 88-2001, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г.);	18.12.2016 г.
7.	отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в тамбурах эвакуационных выходов здания, в помещении кухни и в помещениях подвала (помещения за № 2, 10, 11, 12 согласно экспликации технического паспорта)	(п. 9 таблица 1 НПБ 110-03, п. 13.4.1 СП 5.13130.2009);	18.12.2016 г.
8.	в районе, где расположен приемно-контрольный прибор марки «Радуга-4А» аварийное освещение находится не в рабочем состоянии	(п. 12.55 НПБ 88-2001, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г.);	18.12.2016 г.
9.	прибор приемно-контрольный марки «Радуга-4А», имеющий функцию управления оповещателями не обеспечивает автоматический контроль линий связи с выносными оповещателями на обрыв и короткое замыкание	(п. 13.14.3 СП 5.13130.2009, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г.);	18.12.2016 г.
10.	в стоматологическом кабинете и кабинете № 41 допущена параллельная прокладка шлейфов и соединительных линий пожарной сигнализации с напряжением до 60В до силовых и осветительных кабелей менее 0.5 м.	(п. 12.67 НПБ88-2001, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г.);	18.12.2016 г.
11.	в процессе эксплуатации произведено изменение конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденное в установленном порядке (в помещении столовой за	(п. 4.3, п. 6.12* СНИП 21-01-97*, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008г.);	18.12.2016 г.

	№ 4 согласно экспликации технического паспорта заложен дверной проем ведущий непосредственно наружу) помещение столовой за № 4 согласно экспликации технического паспорта предназначено для одновременного пребывания более 50 чел.		
12.	в подвальных помещениях приямки у оконных проемов завалены посторонними предметами	(п. 26 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г.);	18.12.2016 г.
13.	в подвале устроены мастерские, а также размещены иные хозяйственные помещения, выход с подвального этажа не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток	(пп. г п. 23 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390, ст. 151 ФЗ №123 от 22.07.2008 г.);	18.12.2016 г.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневные срок вправе обжаловать настоящие предписание.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Стерлитамак
по пожарному надзору Кашафутдинов Р.Р.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)


(подпись)

«18» февраля 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«18» февраля 2016 г.



М. Л. П.
директор Ныркова О.Б.

(должность, фамилия, инициалы)

Телефон доверия:
8 (347) 233-99-99 г. Уфа